

# 通学路における交通安全の確保

【令和3年度通学路危険箇所対策】


いさわみなみ  
石和南小学校①

## ■国道20号側道 石和南小学校前歩道橋

『階段コンクリート部分の破砕や凹凸、また老朽化による塗装の剥がれがあり危険』

### 【対策】

- ・コンクリート塗装破砕や塗装剥がれ部材の撤去済



### ▶ 対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・PTA
- ・教育委員会、学校

# 通学路における交通安全の確保

【令和3年度通学路危険箇所対策】

いさわみなみ  
石和南小学校②

## ■ リオスフィッシュパーク西側道路

『反射ポールが破損している。道が道路右側から左側へ変わる箇所の横断が危険』

### 【対策】

- ・ 反射ポールの修繕及び外側線の塗り直し済
- ・ 横断歩道の設置済



### 》対策検討メンバー

- ・ 道路管理者
- ・ 警察署
- ・ PTA
- ・ 教育委員会、学校

# 通学路における交通安全の確保

【令和3年度通学路危険箇所対策】

いちのみやみなみ

一宮南小学校



# 通学路における交通安全の確保

【令和3年度通学路危険箇所対策】

やつしろ  
八代小学校







# 通学路における交通安全の確保


【令和3年度通学路危険箇所対策】

みさか  
御坂中学校

■ ヤマト運輸（株）御坂センター横交差点  
『県道栗合交差点の信号待ちをしている車両の間を自転車や歩行者が横断するため、対向車から見えづらく危険』

【対策】

- ・ 交通安全指導を継続実施



〉 対策検討メンバー

- ・ 道路管理者
- ・ 警察署
- ・ PTA
- ・ 教育委員会、学校





# 通学路における交通安全の確保

【令和3年度通学路危険箇所対策】


あさかわ  
浅川中学校①

## ■五葉松横交差点

『信号機のない変則的な交差点を市役所境川支所方面へ北進する車両が多く、横断する際に危険』

### 【対策】

- ・横断歩道を新設済



### » 対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・PTA
- ・教育委員会、学校

# 通学路における交通安全の確保

【令和3年度通学路危険箇所対策】

あさかわ  
浅川中学校②

■門林コミュニティーセンター前交差点  
『信号機がない交差点で、県道側を芦川方面からスピードを出して通過する車両があって危険。  
農道側が全面開通し、交通量が増加している状況』

## 【対策】

- ・信号機を設置予定
- ・速度超過及び注意喚起のための看板を設置済



- » 対策検討メンバー
- ・道路管理者
  - ・警察署
  - ・PTA
  - ・教育委員会、学校

# 通学路における交通安全の確保

【令和3年度通学路危険箇所対策】

かすがい  
春日居中学校



■春日居ライフピアマンション前の横断歩道  
『スピードを出して通行する車両が多く、横断歩道の  
手前で一旦停止する車両が少ないため危険』

【対策】  
・交通安全の指導継続

》対策検討メンバー  
・道路管理者  
・警察署  
・PTA  
・教育委員会、学校