

平成30年度 対策一覧表(基準日:令和元年11月1日)

【石和南小学校】

No.	路線名	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	県道301号線	広瀬公民館	公民館が集合場所となっているが、目の前の県道は交通量が多く、スピードを出している車も多い。	横断歩道の設置	警察	検討中

【石和東小学校】

No.	路線名	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	市道1-15号線	国道20号中川交差点 地下道中川2号	通学路となっている地下道中川2号に、車両進入禁止の標識がないので、バイクや軽トラックが入ってきている。	車両進入禁止の標識設置	警察	検討中

【石和北小学校】

No.	路線名	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	市道1-8号	・学校近くのもの点滅信号の交差点 ・労報橋付近	スピードを出して通る車が多く、危ない。歩道が狭く、グリーンベルトも見づらい。	「グリーンベルト」「通学路注意」の路面標示設置	①市民活動支援課 ②道路管理者(市)	①対策済み ②対策済み
2	県道208号	・しんとみ前 ・松本踏切	交通量が多い。止まってくれない車も多いので、朝の登校時には旗当番で大人が立っているのが安心だが、帰りは心配になる。止まれの標識があっても止まらない車がある。なかなか車が止まらず、横断歩道を渡れない。	「踏切先学童横断注意」の看板設置	道路管理者(県)	対策済み
3	市道1-8号	・新しくなった労報橋付近	南北にスピードを出している車が多々、交通量が増えた。東西に子どもが横断した場合、見通しが悪いので、直前にならないと車から横断歩道がよく見えない。	①注意喚起を促す看板配布 ②信号・横断歩道の設置	①市民活動支援課 ②警察	①対策済み ②検討中

【御坂西小学校】

No.	路線名	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	市道1-29号線	和神社入り口の信号から神社への道	通学路やスピードおとせの看板はあるが、交通量が多く、危険である。	外側線の再塗装	道路管理者(市)	対策済み

【一宮西小学校】

No.	路線名	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	市道1-16号線	一宮西小入り口～七五三石交差点～熊野神社南交差点まで	歩道がなく路側帯を歩いているが、車の通行量が多く危険である。	「グリーンベルト」「外側線」の設置	市民活動支援課	対策済み

【一宮北小学校】

No.	路線名	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	県道306号線 県道田中勝沼線	一宮町南野呂391の南野呂交差点	県道田中勝沼線を東進する自動車が左折する際、横断歩道が死角となり、横断する児童が見えない。また、スピードを上げて走行する自動車が多く、中には赤信号で進入する自動車も見られる。	①「左折時注意」の路面標示設置 ②横断歩道の位置修正・塗りなおし	①道路管理者(県) ②警察	①対策済み ②上申済み

【春日居中学校】

No.	路線名	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	町道	JR中央線「熊野権現踏切」を挟んだ道路(熊野堂区・加茂区にかかる)	変則五叉路となっており、車、自転車・歩行者が交錯し危険。	道路標識等の設置	警察	建柱箇所がないため検討中

※対策一覧表には、合同点検未実施箇所も含む
 ※【対策検討メンバー】笛吹警察署、道路管理者(県道は峡東建設事務所、市道は市役所担当課)、行政区代表者、小学校、PTA代表者、教育委員会
 ※実施主体欄の道路管理者については、(県)は山梨県、(市)は笛吹市建設部土木課、(農)は笛吹市農林土木課。