

令和2年度通学路危険箇所対策一覧(基準日:令和3年12月1日)

【富士見小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	石和町井戸184番地から205番地にかけて	通学路と並行してある水路に蓋がないため危険。交通量が多いため、車のドライバーに通学路であることを認識させる必要がある。	①水路にふたを設置 ②グリーンベルトの設置	道路管理者(市) 市民活動支援課	①協議中 ②水路にふたを設置後に実施

【御坂西小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	英華飯店から中央道側道下の交差点、南照院までの道路	道路脇の水路に蓋がないため、路側帯の幅が狭い。また、中央道側道下の交差点は交通量が多いうえに見通しが悪いため危険。	①外側線の修正・ポールを設置 ②横断歩道の設置 ③通学路注意喚起看板の設置	道路管理者(市) 警察署 学校教育課	①実施済 ②協議中 ③実施済

【一宮西小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	浅間神社～一宮児童館から一宮西小東門まで	利用する児童が多い通学路であるが、歩道が一部分しか設置されていないため、幅の狭い路側帯を通行している。このため車が児童のすぐ横を走行するので非常に危険。数年前には接触事故が発生している。	①グリーンベルトの塗り直し ②路面標示の設置 ③横断歩道塗り直し	①、②道路管理者(県) ③警察署	①実施済 ②交差点南側に標識(横断者注意)設置済 ③実施予定(一部令和2年度実施済)
2	七五三三交差点～熊野神社南交差点まで	車の交通量が多い場所であるが、歩道がないため幅の狭い路側帯を通行している。さらに側溝がある箇所は、蓋がなく、車を避ける場所もなくさらに危険である。また、グリーンベルトが一部あるが、そこ以外の箇所も引き続き左側を通行しているため危険である。	①側溝へふたをする ②グリーンベルトの設置	①道路管理者(市) ②市民活動支援課	①実施済 ②令和2、3年度で実施予定

【春日居小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	スポーツショップ「貴」西側の川	川幅が広く、深さもあって流れが速いので落ちたら危険。	安全指導の実施	学校	継続して実施

【春日居中学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	セブンイレブン春日居鎮目北店から春日居スポーツ広場へ向かって北進する道路	当該道路はS字型に大きくカーブしているため、車がより内側を走行してきて危険。	グリーンベルトの設置	市民活動支援課	実施済