

通学路における交通安全の確保

【令和6年度通学路危険箇所対策】

いさわきた
石和北小学校



通学路における交通安全の確保

【令和6年度通学路危険箇所対策】

ふじみ
富士見小学校



通学路における交通安全の確保

【令和6年度通学路危険箇所対策】

いさわにし
石和西小学校

■市道1324号線 船形橋の欄干

船形橋の欄干の一部が腐食し、塗装の剥離も多く損傷が進んでいる。欄干の高さも60cm程度なので、川へ転落する危険性がある。

【対策】

- ・欄干を1m程の高さにする改善工事の実施を検討



通学路における交通安全の確保

【令和6年度通学路危険箇所対策】

みさかにし
御坂西小学校

■市道1-28号線 JAふえふき錦生SS前から馬場川に架かる橋までの道路

道路脇にグリーンベルトが設置されているが、スピードを出す車が多く、通学時間帯は交通量が非常に多く危険である。

【対策】

- ・区画線の引直しを実施予定



通学路における交通安全の確保

【令和6年度通学路危険箇所対策】

やつしろ
八代小学校

■八代町竹居1929番地 下の川公民館近くの横断歩道
朝、スクールバスに乗るため県道を横断する必要があるが、
車の通行が多い道路を、信号がない横断歩道で渡らなくては
ならず危険である。

【対策】

- ・縁石上に注意喚起を目的としたラバーポールの設置を行った。



» 対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・PTA
- ・教育委員会、学校

通学路における交通安全の確保


【令和6年度通学路危険箇所対策】

かすがい
春日居小学校

■市道1-2号線 柳橋交差点から春日居駅へ向かう道路
国道140号から郵便局方面に曲がる車が、スピードを出したまま進行するため危険。区間全体が曲がりくねっているため見通しが悪い。

【対策】

- 路面表示の設置を行う。



» 対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・P T A
- ・教育委員会、学校

通学路における交通安全の確保

【令和6年度通学路危険箇所対策】

いさわ
石和中学校

■県道22号線甲府笛吹線 石和第四保育所から今井公民館までの道路と交差する場所

横断歩道がないため、県道を走行する車はスピードを落とさない。生徒が横断する際、遠くから接近してくる車を確認しづらく非常に危険である。

【対策】

- ・薄層舗装を実施



» 対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・PTA
- ・教育委員会、学校