

通学路における交通安全の確保

【令和4年度通学路危険箇所対策】

いさわきた
石和北小学校

■石和温泉南交差点

『石和温泉駅側から国道20号に向かう道路は右折レーンはあるが右折の矢印信号が無いのため、右折車がなかなか右折できず、赤になってから右折する。このため、西側から東側に青で横断歩道を渡っている児童と接触する危険がある。』

【対策】

・全信号の赤色表示を1秒延長する設定を適用し、歩行者用信号機には「歩行者待ち時間表示装置」を設置済み



〉対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・PTA
- ・教育委員会、学校

通学路における交通安全の確保

【令和4年度通学路危険箇所対策】


いさわひがし
石和東小学校

■国道20号中川交差点 地下道中川2号

『降雨時の冠水により児童の通行が困難である。また、バイクや軽トラックが侵入し危険である。地下道内の照明が切れており、冬場の下校は暗くて危険である。』

【対策】

- ・冠水しないように側溝を清掃済み
- ・通学路注意等の路面標示を設置予定
- ・電灯の修繕対応完了
- ・照明の増設については検討中



》対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・PTA
- ・教育委員会、学校

通学路における交通安全の確保

【令和4年度通学路危険箇所対策】


いちのみや
一宮中学校

■新巻交差点

『交差点を東側から西側に横断する際に、北側からくる車を確認しにくい。通学途中の生徒と自動車の接触事故も発生しており、危険である。』

【対策】

- ・市道の一時停止線の引き直し、「止まれ」の道路標示の書き直し
- ・県道の「減速注意」の道路標示の書き直し



≫対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・PTA
- ・教育委員会、学校

通学路における交通安全の確保

【令和4年度通学路危険箇所対策】

やつしろ
八代小学校

■八代町竹居1258番地八代東部水泳プール付近
『通学時間帯に通勤車がスピードを出して通行するため、道路を横断する際に危険である。』

【対策】

- ・スピードを出す通勤車の注意を喚起する看板設置済み
- ・パトカーによる巡回は継続して実施中



- » 対策検討メンバー
- ・ 道路管理者
 - ・ 警察署
 - ・ PTA
 - ・ 教育委員会、学校