

令和3年度通学路危険箇所対策一覧(基準日:令和4年12月1日)

【石和南小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	石和町四日市場 国道20号石和南小前歩道橋 (県)	①階段コンクリート部分の破砕や凹凸、また老朽化による塗装の剥がれがあり危険	①コンクリート塗装破砕や塗装剥がれ部材の撤去	道路管理者(県)	①実施済
2	石和町市部 リオスフィッシュパーク周辺	①反射ボールの破損 ②歩道が道路右側から左側へ変わる箇所の横断が危険	①反射ボールの修繕、外側線の塗り直し ②横断歩道の設置	道路管理者(市) 警察署	①実施済 ②実施済

【一宮南小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	一宮町土塚 一宮南小入口交差点	①スピードを出して通行する車両があり、さらに見通しが悪い交差点のため危険 ②歩行者用信号の青色時間が短い	①交差点付近に「通学路注意」の路面標示を設置 ②歩行者用信号の青色時間を延長	道路管理者(県) 警察署	①検討中 ②実施済

【八代小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	八代町永井 永井天神社前交差点	①交差点付近の路側帯が狭く、小中学校の登校が重なる時間帯は混雑し危険	①グリーンベルトを設置	市民活動支援課	①実施済

【石和中学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	石和町四日市場 国道20号下交差点周辺	①交通量が多く、スピードを出して通行する車両が多く危険	①自転車横断帯の標識を更新 ②交通安全指導の継続	警察署 学校	①実施済 ②継続実施
2	石和町市部 ①鵜飼橋北詰交差点 ②鵜飼橋南側交差点	①鵜飼橋を北進し、交差点へ進入した車両が左折する際に自転車を巻き込む恐れがあり危険 ②交差点に東西から進入する車両と南北から進入する車両とで混雑し危険。東西から進入する自転車通学者が特に危険な状況	①薄くなっている自転車横断帯の塗り直し ②舗装工事に併せて薄くなっている横断歩道の塗り直しを実施	道路管理者(県) 警察署	①R4年度実施予定 ②実施済

令和3年度通学路危険箇所対策一覧(基準日:令和4年12月1日)

【御坂中学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	御坂町栗合 ヤマト運輸(株)御坂センター横 交差点	①県道栗合交差点の信号待ちをしている車両の間を自転車や歩行者が横断するため、対向車から見えづらく危険	①交通安全指導を継続実施	学校	①継続実施

【一宮中学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	一宮町石 国道20号石交差点	①国道を通過する車両がスピードを出して黄信号で交差点へ進入してくるため、横断する際に非常に危険	①交差点付近の舗装修繕及び横断歩道の塗り直し ②信号現示(国道側の赤信号を延長)の変更 ③交通安全指導の継続	道路管理者(国) 警察署 学校	①実施中 ②実施済 ③継続実施

【浅川中学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	境川町藤袋 五葉松横交差点	①信号機のない変則的な交差点を市役所境川支所方面へ北進する車両が多く、横断する際に危険	①横断歩道の新設	道路管理者(県) 警察署 農林土木課	①実施済
2	八代町竹居 門林コミュニティーセンター 前交差点	①信号機がない交差点で、県道側を芦川方面からスピードを出して通過する車両があつて危険 ②農道側が全面開通し、交通量が増加している状況	①信号機の設置 ②速度超過及び注意喚起のための看板を設置	警察署 農林土木課	①R4年度実施予定 ②実施済

【春日居中学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	春日居町鎮目 春日居ライフピアマンション 前の横断歩道	①スピードを出して通行する車両が多く、横断歩道の手前で一旦停止する車両が少ない	①交通安全指導の継続	学校	①継続実施