

令和4年度通学路危険箇所対策一覧(基準日:令和5年12月1日)

【石和北小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	石和温泉南交差点	①石和温泉駅側から国道20号に向かう道路は右折レーンはあるが右折の矢印信号が無いため、右折車がなかなか右折できず、赤になってから右折する。このため、西側から東側に青で横断歩道を渡っている児童と接触する危険がある。	①全信号の赤色表示を1秒延長し、歩行者用信号機には、「歩行者待ち時間表示装置」を取り付ける。	警察署	①実施済

【石和東小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	国道20号中川交差点 地下道中川2号	①降雨時の冠水により児童の通行が困難となる。 ②バイクや軽トラックが侵入し危険である。 ③照明が切れている。 ④冬場の下校は暗くて危険であり照明が足りない。	①冠水しないように側溝を清掃する。 ②通学路注意等の路面標示の設置。 ③電灯の修繕。 ④照明の増設。	道路管理者(国) 道路管理者(市)	①継続実施 ②R5年度実施予定 ③実施済 ④実施検討

【一宮中学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	新巻交差点	①交差点を東側から西側に横断する際に、北側からくる車を確認しにくい。通学途中の生徒と自動車の接触事故も発生しており、危険である。	①市道の一時停止線の引き直し、「止まれ」の道路標示の書き直し。県道の「減速注意」の道路標示の書き直し。	道路管理者(県) 道路管理者(市)	①実施済

【八代小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	八代町竹居1258番地 八代東部水泳プール付近	①通学時間帯に通勤車がスピードを出して通行するため、道路を横断する際に危険である。	①スピードを出さず通勤車の注意を喚起する看板の設置と、パトカーによる巡回。	道路管理者(県) 警察署	①継続実施