

市内公立小中学校施設耐震状況一覧

耐震診断率100% 耐震化率100%

平成27年4月1日現在

学校名	建物区分	棟番号	構造	階数	建築年月	保有面積	新耐震		耐震診断実施の内訳		備考	
							基準	診断済	補強又は補強不要	Is値		
石和南小学校	校舎(管理、普通、特別教室棟)	1	0	R	3	S56.12	3,286		○	○	0.77	
		8	0	R	3	S56.12	1,730		○	○	0.75	
	体育館	5	0	R	1	S58.3	985	○			—	
石和東小学校	校舎(管理、普通教室棟)	1	1	R	3	S55.5	1,145		○	○	0.72	
		1	2	R	3	S55.5	1,216		○	○	0.72	
	校舎(普通、特別教室棟)	12	0	R	3	H11.12	114	○			—	
		13	0	R	3	H11.12	825	○			—	
	体育館	5	0	S	1	S58.3	839	○			—	
石和北小学校	校舎(普通、特別教室棟)	1	1	R	2	S52.3	1,739		○	○	0.80	
		1	2	R	3	S58.3	506	○			—	
	校舎(管理、普通教室棟)	4	0	R	2	S54.3	1,699		○	○	0.95	
	体育館	5	0	S	1	S54.3	830		○	○	0.79	
富士見小学校	校舎(管理、普通教室棟)	1	1	R	3	S54.11	2,406		○	○	0.81	
		2	0	R	2	S54.11	135		○	○	0.88	
	校舎(普通、特別教室棟)	15	0	R	2	H5.3	911	○			—	
	校舎(普通、特別教室棟)	3	0	R	3	S54.11	1,045		○	○	0.70	
		6	0	R	2	S55.3	419		○	○	1.10	
	体育館	12	0	S	1	S60.3	976	○			—	
石和西小学校	校舎(管理、普通教室棟)	1	1	R	3	H15.12	4,600	○			—	
		1	3	S	1	H15.12	310	○			—	
	校舎(特別教室棟)	1	2	R	2	H15.12	1,429	○			—	
	体育館	2	0			H16.2	1,307	○			—	
御坂西小学校		14	1	R	3	S56.3	1,082		○	○	0.86	
	校舎(管理、普通、特別教室棟)	14	2	R	3	S56.3	1,473		○	○	0.74	
		14	3	R	3	S56.8	2,776		○	○	0.74	
	体育館	17	1	S	1	H10.8	1,351	○			—	
		1	0	R	3	S43.2	1,618		○	○	1.05	
御坂東小学校	校舎(管理、普通教室棟)	1	0	R	3	S43.2	1,618		○	○	1.05	
	校舎(特別教室棟)	9	0	R	2	S51.7	186		○	○	0.86	
	体育館	11	0	S	1	S58.2	723	○			—	
一宮西小学校	校舎(普通教室棟)	7	1	R	2	S38.3	429		○	○	0.97	
		7	2	R	2	S39.3	876		○	○	0.97	
	校舎(管理、特別教室棟)	13	1	R	2	S54.8	1,876		○	○	0.72	
	体育館	17	0	S	2	H20.1	919	○			—	
一宮南小学校	校舎(管理、普通、特別教室棟)	10	1	R	3	S54.3	2,249		○	○	0.90	
	体育館	13	0	S	2	H17.3	894	○			—	
一宮北小学校	校舎(管理、普通、特別教室棟)	11	1	R	3	S51.2	904		○	○	0.79	
		11	2	R	3	S52.3	941		○	○	0.79	
	体育館	14	0	S	2	S55.2	757		○	○	0.74	
八代小学校	校舎(管理、特別教室棟)	1	0	R	3	S57.3	2,030	○			—	
	校舎(普通、特別教室棟)	2	0	R	3	S57.3	2,126	○			—	
		4	0	R	1	S57.3	266	○			—	
	校舎(普通教室棟)	3	0	R	2	S57.3	1,162	○			—	
	体育館	7	1	S	1	S58.2	1,188	○			—	
境川小学校	校舎(管理、特別教室棟)	12	0	R	3	S59.7	1,716	○			—	
	校舎(普通、特別教室棟)	13	0	R	3	S59.7	1,845	○			—	
	体育館	15	1	S	1	S63.3	919	○			—	
春日居小学校		1	0	R	3	S45.3	2,306		○	○	0.79	
	校舎(管理、普通教室棟)	13	0	R	3	H7.1	6	○			—	
		14	0	R	3	H7.1	6	○			—	
		17	0	S	2	H15.10	173	○			—	
	校舎(特別教室棟)	5	0	R	2	S57.3	649		○	○	1.08	
	体育館	9	0	S	1	H4.2	919	○			—	
芦川小学校	校舎(管理、普通、特別教室棟)	9	0	R	2	H1.2	1,061	○			—	
	体育館	3	1	S	2	H27.2	651	○			—	

学校名	建物区分	棟番号	構造	階数	建築 年月	保有 面積	新耐震 基準	耐震診断実施の内訳			備考	
								診断済	補強 又は 補強 不要	Is値		
石和中学校	校舎(普通教室棟)	1	0	R	3	S49.9	1,893		○	○	0.80	
		20	0	R	3	S57.3	624	○			—	
	校舎(管理、特別教室棟)	2	1	R	3	S49.9	2,503		○	○	0.71	
	校舎(技術教室棟)	3	0	S	1	S49.9	257		○	○	0.81	
	体育館	12	0	S	1	S51.3	1,674		○	○	0.76	
御坂中学校	校舎(管理、普通、特別教室棟)	1	1	R	4	S46.8	1,727		○	○	1.08	
		1	2	R	4	S46.3	1,251		○	○	1.08	
		1	3	R	4	S46.8	480		○	○	1.08	
		1	4	R	4	S46.3	457		○	○	1.08	
	倉庫	16	0	S	2	H5.3	78	○			—	
	体育館	10	0	S	1	S48.8	1,345		○	○	0.94	
一宮中学校	校舎(普通教室棟)	2	1	R	3	S34.6	926		○	○	0.75	
		2	2	R	3	S34.11	897		○	○	0.75	
	校舎(特別教室棟)	3	2	R	3	S35.12	1,140		○	○	0.74	
		3	1	R	3	S36.10	655		○	○	0.74	
	校舎(管理棟)	15	0	R	1	H24.2	1,157	○			—	
	校舎(技術科棟)	16	0	S	1	H24.2	163	○			—	
	体育館	13	0	S	1	H11.2	1,123	○			—	
浅川中学校	校舎(管理、特別教室棟)	1	1	R	3	S47.3	1,375		○	○	0.82	
		1	2	R	3	S47.3	620		○	○	0.82	
		1	3	R	2	S47.3	87		○	○	0.82	
	校舎(普通、特別教室棟)	2	1	R	3	S47.3	1,012		○	○	0.83	
		2	2	R	3	S48.3	589		○	○	0.77	
		2	3	R	3	S48.3	392		○	○	0.77	
		3	0	R	2	S48.3	126		○	○	0.77	
		4	0	R	2	S48.3	90		○	○	0.77	
	校舎(技術教室棟)	6	0	S	1	S48.3	279		○	○	1.14	
	体育館	10	0	S	1	S49.3	1,681		○	○	0.97	
	春日居中学校	校舎(管理、普通教室棟)	1	0	R	2	S53.10	1,485		○	○	1.43
3			0	R	2	S53.10	152		○	○	0.87	
8			0	R	2	S62.12	135	○			—	
9			0	R	2	S62.12	23	○			—	
校舎(特別教室棟)		2	0	R	2	S53.10	664		○	○	0.89	
体育館		5	1	R	2	S55.3	1,289		○	○	0.98	

用語説明

※新耐震基準

昭和56年の建築基準法改正により施行された耐震基準で、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物は新耐震基準となり、耐震性能を有しているとされ耐震診断は不要となっています。

※耐震診断

新耐震基準施行以前の建物について、地震に対する安全性・耐震性能を診断するものです。

※Is値

耐震診断により、建物の耐震性能を数値化したものです。

Is値	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性
0.3未満	地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
0.3以上～0.6未満	地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
0.6以上	地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い

(平成18年1月25日、国土交通省告示第184号による)

(文部科学省は学校施設についてはIs値0.7以上となるよう求めています)

※構造

R：鉄筋コンクリート造 S：鉄骨造