

平成29年度 対策一覧表(基準日:平成30年11月1日)

【石和南小学校】

No.	路線名	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策	実施主体	対策状況
1	県道301号線	やまなし伝統工芸館南西の公文塾付近のT字路	見通しが悪く、スピードを落とさずにカーブを曲がってくる車両が多い。また、グリーンベルト内に鉄柱が折れ曲がった状態で横たわっている。	①外側線の塗りなおし ②折れた鉄柱の撤去とポストコーン設置 ③カーブミラーの角度調整	①道路管理者(県) ② " ③市民活動支援課	①対策済み ②対策済み ③対策済み
2	国道411号線 大菩薩ライン	小林公園北信号機	道路側は黄色点滅のため、歩行者が押しボタンを押して信号が変わっても、気づかずに直進してしまう車両が多く、危険である。	「信号注意」の路面表示設置	道路管理者(県)	対策済み

【富士見小学校】

No.	路線名	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策	実施主体	対策状況
1	市道	砂原の信号 旧道	砂原の信号が赤になると、その信号を回避するため、猛スピードで回り込んでくる車がある。	①「通学路注意」の路面表示 ②進入禁止の交通規制の検討	①市民活動支援課 ②警察	①対策済み ②看板設置予定
2	市道1592号線	石和町東高橋地区	登下校中の時間帯が非常に交通量が多く見通しが悪い。	グリーンベルトの設置	市民活動支援課	対策済み

【一宮北小学校】

No.	路線名	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策	実施主体	対策状況
1	県道306号線	一宮町中尾971番地付近の県道田中勝沼線 小学校南	スピードを上げて走行する自動車が多い。横断歩道に児童がいても、停車しない自動車が多い。	①外側線の塗りなおし ②路面標示(通学路注意) ③看板配布	①道路管理者(県) ② " ③学校教育課	①対策済み ②対策済み ③配布済み

【八代小学校】

No.	路線名	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策	実施主体	対策状況
1	県道22号線	八代町南4240 ハッピードリンク前	スマートインターができて、交通量が増えたことから、特に朝は渋滞が激しくなっている。登校中の児童の交通事故も発生した。	①路面表示を強調させる ②看板の設置を検討 ③信号機設置の検討 ④通学路変更の検討	①道路管理者(県) ② " ③警察 ④学校	①対策済み ②対策済み ③検討中 ④検討中

【春日居中学校】

No.	路線名	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対 策	実施主体	対策状況
1	県道208号線	甲斐奈神社前の五差路	朝の通学路として危険である。25年度に道路へマークをしていただき改善はされた。しかし、依然としてスピードを出している車が多い現状がある。押しボタン式信号機の設置をお願いしたい。	①路面表示の改良 ②五叉路看板の変更 ③信号機設置の検討	①道路管理者(県) ② " ③警察	①対策済み ②対策済み ③検討中

※対策一覧表には、合同点検未実施箇所も含む
 ※【対策検討メンバー】笛吹警察署、道路管理者(県道は峡東建設事務所、市道は市役所担当課)、行政区代表者、小学校、PTA代表者、教育委員会
 ※実施主体欄の道路管理者については、(県)は山梨県、(市)は笛吹市建設部土木課、(農)は笛吹市農林土木課。