

通学路における交通安全の確保

【平成29年度通学路危険箇所対策 2箇所】

いさわみなみ
石和南小学校



■やまなし伝統工芸館南西の公文塾付近のT字路
『見通しが悪く、スピードを落とさずにカーブを曲がってくる車両が多い。またグリーンベルト内に鉄柱が折れ曲がった状態で横たわっている。』

【対策】

- ・外側線の塗りなおし(対策済)
- ・折れた鉄柱の撤去とポストコーンの設置(対策済)
- ・カーブミラーの角度調整(対策済)

■小林公園北の信号

『道路側は黄色点滅のため、歩行者が押しボタンを押して信号が青に変わっても常に黄色点滅と思い込み気づかずに直進してしまう。』

【対策】

- ・「信号注意」の路面標示設置(対策済)



≫対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・地元行政区代表者
- ・PTA
- ・教育委員会、学校

通学路における交通安全の確保

【平成29年度通学路危険箇所対策 2箇所】

ふじみ
富士見小学校



■砂原の信号 旧道
『砂原の信号が赤になると、その信号を回避するために猛スピードで回り込んでくる車がある』

【対策】
・通学路注意の路面標示(対策済)
・進入禁止の交通規制(看板設置予定)



■東高橋地区
『登下校中の時間帯が非常に交通量が多く見通しが悪い』

【対策】
・グリーンベルトの設置(対策済)

» 対策検討メンバー
・道路管理者
・警察署
・地元行政区代表者
・PTA
・教育委員会、学校

通学路における交通安全の確保

【平成29年度通学路危険箇所対策 1箇所】

いちみやきた
一宮北小学校

■一宮町中尾971番地付近 小学校南側の県道
『スピードを上げて走行する自動車が多い。横断歩道に
児童がいても停車しない自動車が多い。』

【対策】

- ・外側線の塗りなおし(対策済)
- ・通学路注意の路面標示(対策済)
- ・看板配布(対策済)

➤対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・地元行政区代表者
- ・PTA
- ・教育委員会、学校



通学路における交通安全の確保

【平成29年度通学路危険箇所対策 1箇所】

やつしろ
八代小学校



■八代町南 県道22号線ハッピードリンク前

『スマートインターができて、交通量が増えたことから特に朝は渋滞が激しくなっている。登校中の児童の交通事故も発生した。』

【対策】

- ・路面標示の強調(対策済)
- ・看板の設置(対策済)
- ・信号機設置の検討(付近の道路状況により不可)
- ・通学路の変更(随時検討中)

≫対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・地元行政区代表者
- ・PTA
- ・教育委員会、学校

通学路における交通安全の確保

【平成29年度通学路危険箇所対策 1箇所】

かすがい
春日居中学校



■甲斐奈神社前の五差路
『朝の通学路としてとても危険。スピードを出す車がとて多いため押しボタン式の信号機設置をお願いしたい。』

【対策】

- ・路面標示の改良(対策済)
- ・五叉路看板の変更(対策済)
- ・信号機設置の検討(検討中)

- »対策検討メンバー
- ・道路管理者
 - ・警察署
 - ・地元行政区代表者
 - ・PTA
 - ・教育委員会、学校