

令和元年度 合同点検箇所対策一覧表(基準日:令和2年12月1日)

【石和北小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	松本踏切前	劣報橋が拡張されたことにより交通量が増え、スピードを出す車も多く、子供が横断する際に危険である。	①一時停止・横断歩道の補修 ②登下校時間帯における街頭活動、パトロール、交通指導取り締まり	警察	①検討中 ②実施済み

【一宮西小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	タイキ前～中里クリニック間	歩道がなく路側帯を歩いているが、車の通行量が多く危険である。	区画線の舗装	道路管理者(市)	実施予定

【一宮南小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	丸章青果付近(県道34号と市道1-22号がぶつかるT字路)	新しい道が開通したことにより、交通量が増え危険である。	児童への安全指導の徹底	学校	随時実施中
2	蜂城園を学校方面へ向かう最初のカーブ	下り坂の突き当りで急カーブとなっており、危険である。	児童への安全指導の徹底	学校	随時実施中

【八代小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	荒神堂公園付近	車やバイクの往来が多い。道も狭く危険である。	「通学路注意」の路面表示設置	市民活動支援課	実施済み

【境川小学校】

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	対策	実施主体	対策状況
1	岩谷商店付近	見通しが悪く、特に朝は交通量が非常に多いため危険である。 また、信号のない横断歩道を渡るため地域の見守り隊の方がいない際はさらに危険。	①カーブミラーの角度調整及び「通学路注意」看板設置 ②道路の舗装修繕(雨天時の水はね防止対策) ③登下校時間帯におけるパトロール、交通指導取り締まり	①市民活動支援課 ②道路管理者(市) ③警察	①実施済み ②実施済み ③実施済み

※【対策検討メンバー】笛吹警察署、道路管理者(県道は峡東建設事務所、市道は市役所担当課)、行政区代表者、小学校、PTA代表者、教育委員会
※実施主体欄の道路管理者については、(県)は山梨県、(市)は笛吹市建設部土木課、(農)は笛吹市農林土木課。