

通学路における交通安全の確保

【令和5年度通学路危険箇所対策】


いさわみなみ
石和南小学校

■国道20号石和南小学校前歩道橋

『歩道橋の老朽化により、滑り止めが薄くなっている箇所、階段の一部が壊れている箇所があり危険』

【対策】

・歩道橋の破損部分や滑り止めの補修を、継続して実施中。



》対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・PTA
- ・教育委員会、学校

通学路における交通安全の確保

【令和5年度通学路危険箇所対策】

ふじみ
富士見小学校

■主要地方道甲府笛吹線県道22号

河内の点滅信号から河内81番地までの直線道路
『道幅が狭いが、交通量が多い。グリーンベルトやラバーポールがあるが、車のすれ違いが難しいためグリーンベルトに入る車がある。交差点で左右確認しない車がある。特に登校時は通学する児童が多く危険』

【対策】

- ・ゾーン30プラスの設置を検討中
- ・ラバーポールの破損修理を実施済
- ・外側線の塗り直しを実施済



通学路における交通安全の確保

【令和5年度通学路危険箇所対策】

いちのみやにし
一宮西小学校

■ 県道山梨笛吹線211号 七五三石北側JASS前の道路
『朝の交通量、スピードを出す車が多く、横断歩道が無い
ため危険』

【対策】

- ・横断歩道を新設予定
- ・駐在所員の立哨を実施



》対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・PTA
- ・教育委員会、学校

通学路における交通安全の確保

【令和5年度通学路危険箇所対策】

やつしろ
八代小学校

■県道34号線 八代町南777番地

『横断歩道があるが、交通量が多く危険。横断待ちをしている人が車から見えない』

【対策】

- ・路面表示を設置済
- ・信号機は建柱場所が無く設置できないため、駐在所員の立哨を実施



》対策検討メンバー

- ・道路管理者
- ・警察署
- ・PTA
- ・教育委員会、学校